

GALLICA

MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

RGO STRONG

AVANTAGES

- Paume/Index fleur pour plus de souplesse
- Confort
- Très bonne résistance à l'usure
- Disponible en taille 12

TAILLE

- 8, 9, 10, 11, 12

COLORIS

- Naturel


354004E


DESSCRIPTIF

- Gant cuir de bovin
- Cuir naturel. Paume et index fleur, dos croûte
- Serrage élastique sur le dos

UTILISATION

- Manutention générale
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

EN 388

3132X

Groupe RG

 817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
 +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

GALLICA
MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

MAJ : Juin 2025

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)



3132X

3	Abrasion
1	Coupure
3	Déchirure
2	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 120 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x12 paires



x120 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com